


Согласован  
Председатель  
Киреевского общества



Утверждаю.



## Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» муниципального образования Киреевский район

1.2. Адрес объекта: 301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 56

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 1 этаж, 530 кв. м.

часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.

1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год, капитального ремонта \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» муниципального образования Киреевский район (МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 56

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление Свидетельство о государственной регистрации права 71-АГ 782499

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район

1.12. Адрес вышестоящей организации: 301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Зеленая, д. 25.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3-х до 18 лет, их родители

(законные представители).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 25 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автобус до остановки «Автостанция» или «ул. Октябрьская»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт покрытия пешеходных путей.
2	Вход (входы) в здание	Технические решения

		невозможны организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСП

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ <http://zhit-vmeste.ru/> согласовано \_\_\_\_\_ Казакова Людмила Викторовна, директор Телефон +74875463467,

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "13" июня 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: N акта 1 от "13" июня 2018 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от "13" июня 2018 г.

**Анкета**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры) к паспорту**  
**доступности объекта социальной инфраструктуры N 2**

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» муниципального образования Киреевский район

1.2. Адрес объекта: 301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 56

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 1 этаж, 530 кв. м.

часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.

1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год, капитального ремонта \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» муниципального образования Киреевский район (МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 56

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление Свидетельство о государственной регистрации права 71-АГ 782499

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование)

Комитет по образованию администрации муниципального образования Киреевский район

1.12. Адрес вышестоящей организации: 301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Зеленая, д. 25.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое

Образование

2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей и взрослых.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 3-х до 18 лет, их родители (законные представители).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 25 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автобус до остановок «Автостанция», «ул. Октябрьская»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт покрытия пешеходных путей.
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСР

4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (технические средства реабилитации); технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_  
<http://zhit-vmeste.ru/> Казакова Людмила Викторовна, директор Телефон +74875463467,

4.2. Период проведения работ по мере выделения лимитов бюджетных средств

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Частичная доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области <http://zhit-vmeste.ru/>

**Акт обследования  
объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры N 1**

г. Киреевск

" 13 " июль 20 18 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» муниципального образования Киреевский район

1.2. Адрес объекта: 301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 56

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание 1 этаж, 530 кв. м.

часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м.

1.4. Год постройки здания 1951, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 год, капитального ремонта \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» муниципального образования Киреевский район (МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Октябрьская, д. 56

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация: Дополнительное образование детей и взрослых

**3. Состояние доступности объекта**

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Городской автобус до остановок «Автостанция», «ул. Октябрьская»,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: 300 м.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: "А" (доступность всех зон и помещений - универсальная), "Б" (доступны специально выделенные участки и помещения), "ДУ" (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), "ВНД" (временно недоступно).

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			N на плане	N фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ дополнительная помощь сотрудника		
2.	Вход (входы) в здание	ДУ дополнительная помощь сотрудника		
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ дополнительная помощь сотрудника		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ дополнительная помощь сотрудника		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ дополнительная помощь сотрудника		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ дополнительная помощь сотрудника		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ дополнительная помощь сотрудника		

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

#### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

**Объект признан доступным условно (с дополнительной помощью сотрудника и организацией альтернативной формы обслуживания) для инвалидов**

Для обеспечения частичной доступности объекта для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, провести полную реконструкцию санитарно-гигиенических помещений и пути движения к ним.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется ремонт устройства лестницы, установка поручней.



реконструкция полов входной группы, нанесение контрастной и рельефной маркировки ступеней и пола.

Обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках требуется реконструкция входной группы (реконструкция полов, расширение дверных проемов, установка поручней и т.д.)

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха и зрения необходимо обеспечить системами информации с использованием контрастных цветов, профильных направляющих на всех путях движения, в том числе и на прилегающей территории. моделирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической формацией.

В настоящее время предполагается оказание ситуационной помощи со стороны персонала Центра для маломобильных групп населения, которая выражается в индивидуальном подходе к каждой конкретной ситуации и может обеспечить частичную доступность.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт покрытия пешеходных путей
2.	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Капитальный ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальные решения с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. Капитальный ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСР
8.	Все зоны и участки	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере выделения лимитов бюджетных средств

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Частичная доступность объекта для получения услуг для всех категорий инвалидов.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.2. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Тульской области <http://zhit-vmeste.ru/>

## 5. Особые отметки

### Приложения:

#### Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Руководитель рабочей группы:


Директор Казакова Л.В.

  
(Подпись)

Члены рабочей группы:


Педагог-психолог

Бунина Н.Ю.

  
(Подпись)


Учитель-логопед

Мызникова Л.А.

  
(Подпись)

Председатель Киреевского общества инвалидов

Костиков А.И.

  
(Подпись)

**Приложение N 1**  
**к Акту обследования объекта**  
**социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**N 1 от "13" июня 20 18 г.**

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи»,**  
**301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Октябрьская, д.56**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимое для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	+				К,О,С,Г,У	Установить элементы информации Ремонт асфальтного покрытия	Ремонтные работы
1.2	Путь (пути) движения на территории	+				К,О,С,Г,У	Установить элементы информации Ремонт асфальтного покрытия	Ремонтные работы
1.3	Лестница (наружная)	-						
1.4	Пандус (наружный)	-						
1.5	Автостоянка и парковка	-						
	Общие требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию.	ДУ			Ремонт текущий, Индивидуальные решения с ТСР.

Приложение N 2  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности  
объекта социальной инфраструктуры  
N 1 от "13" июня 2018 г.

I. Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание

**МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи»,  
301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Октябрьская, д.56**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвалид а (категор ия)	Содержани е	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	+				К,О,С,Г,У		
2.2	Пандус (наружный)	-				К,О,С,Г,У		Установка
2.3	Входная площадка (перед дверью)	-						
2.4	Дверь (входная)	+				К,О,С,Г,У	Расширени е входных проемов, замена запасного входа(выхо да)	Капитальнь й ремонт
2.5	Тамбур	+					Установка поручней оснащение системой информаци и и связи	Капиталь ный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функцио нальной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)*
		N на плане	N фото	
Входы в здание	ДУ			Ремонт текущий, Индивидуальные решения с ТСР

**Приложение N 3**  
**к Акту обследования**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности объекта**  
**социальной инфраструктуры**  
**N 1 от "13" июня 2018 г.**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
**МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи»,**  
**301261, Тульская обл., г. Киреевск, ул. Октябрьская, д.56**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1.	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	+			Отсутствие поручней, оснащения системой информации и связи	К,О,С,Г,У	Установка поручней, оснащение системой информации и связи	Ремонтные работы
3.2.	Лестница (внутри здания)	-						
3.3.	Пандус (внутри здания)	-						
3.4.	Лифт пассажирский (или подъемник)	-						
3.5.	Дверь	+				К,О,С,Г,У	расширение входных проемов	Ремонтные работы
3.6.	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	+				К,О,С,Г,У	реконструкция, установка поручней, оснащение системой информации и связи	Ремонтные работы

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ			Капитальный ремонт

**Приложение N 4 (I)**  
**к Акту обследования**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности объекта**  
**социальной инфраструктуры**  
**N 1 от "13" июля 2018 г.**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи»**  
**301261, Тульская обл. г. Киреевск, ул. Октябрьская, д.56.**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	+			Отсутствует визуальная, тактильная, акустическая информация	К,О,С,Г,У	Оснащен не системой информации и связи.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	-						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ			Текущий ремонт

**Приложение N 5**  
**к Акту обследования объекта**  
**социальной инфраструктуры к паспорту**  
**доступности объекта**  
**социальной инфраструктуры**  
**N 1 от "13" июня 2018 г.**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи»,**  
**301261, Тульская обл. г. Киреевск, ул. Октябрьская, д.56.**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	+			Нет универсальной кабины	К,О,С,Г,У	Установка универсальной кабины	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	-						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения				Капитальный ремонт

Приложение N 6  
к Акту обследования объекта  
социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности объекта  
социальной инфраструктуры  
N 2 от "13" июня 2018 г.

I. Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте

**МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи»,  
301261, Тульская обл. г. Киреевск, ул. Октябрьская, д.56.**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	-			Нет визуальных информационных средств		Установка визуальных инф. средств	Ремонтные работы
6.2	Акустические средства	-			Нет акустических информационных средств		Установка акустических инф. средств	Ремонтные работы
6.3	Тактильные средства	-			Нет тактильных информационных средств		Установка тактильных инф. средств	Ремонтные работы

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДУ			Ремонтные работы.